


Korrasjon i vvs-installasjoner

1. utgave, 2009



Korrosion i vvs-installationer

Erik Brandt (red.)

Titel	Korrosion i vvs-installationer
Serietitel	SBi-anvisning 227
Udgave	1. udgave
Udgivelsesår	2009
Forfatter	Erik Brandt (red.)
Sprog	Dansk
Sidetal	152
Litteratur- henvisninger	Side 150-152
Emneord	Korrosion, vvs-installationer, levetid, nedbrydning, vandkvalitet, vandinstallationer, afløbsinstallationer, vandbehandling, varmeanlæg, svømmehaller, køleanlæg, solfangere
ISBN	978-87-563-1397-1
Layout	Finn Gattmann
Tegninger	Hans Møller, Bo Amstrup Vestergaard
Fotos	FORCE Technology
Omslags- illustration	Mai-Britt Amsler
Tryk	Oberthur
Udgiver	Statens Bygeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm E-post sbi@sbi.dk www.sbi.dk

Eftertryk i uddrag tilladt, men kun med kildeangivelsen: *SBi-anvisning 227: Korrosion i vvs-installationer* (2009)

E-bog **ISBN 978-87-563-1399-5**

Indhold

Forord	7
Indledning	9
1 Korrosion	10
1.1 Ilt og vand	10
1.2 Elektrisk kredsløb	11
1.3 Korrosionsformer	12
1.4 Katodisk beskyttelse.....	15
2 Vandtyper, vandbehandling og korrosion.....	16
2.1 Råvand.....	16
2.2 Brugsvand	17
2.3 Blødgøring	22
2.4 Delvis afsaltnings og afkarbonatisering	24
2.5 Afsaltningsanlæg.....	25
2.6 Afluftning	28
2.7 Mekanisk filtrering	30
2.8 UV-bestråling.....	30
2.9 Magnetisk vandbehandling.....	31
3 Kvalitetssikring af brugsvand.....	32
3.1 Årsager til ændring af vandkvalitet	32
3.2 Kemiske interaktioner i vand	33
3.3 Metalafgivelse	34
3.4 Afgivelse af organiske stoffer fra plast	36
3.5 Vækst af mikroorganismer	37
3.6 Legionellabakterier	38
3.7 Termofile bakterier.....	43
3.8 Forureninger udefra	43
4 Brugsvandsanlæg	44
4.1 Projektering.....	44
4.2 Valg af rørmaterialer	46
4.3 Armaturer, ventiler, fittings, vandmålere	67
4.4 Varmtvandsbeholdere	76
4.5 Varmelegemer	80
4.6 Gennemstrømningsvandvarmere	82
5 Anlæg til behandlet vand.....	83
5.1 Rørmaterialer.....	84
5.2 Beholdere	86
5.3 Armaturer	87

6 Udvendig korrosion på rør i bygninger	88
6.1 Rør i beton	88
6.2 Rør i mineraluld, sand, løse letklinker og lign.....	91
7 Afløbsinstallationer	93
7.1 Spildevandsinstallationer	93
7.2 Regnvandsinstallationer	94
8 Centralvarmeanlæg	96
8.1 Materialer til centralvarmeanlæg	96
8.2 Årsager til ilttilførsel	97
8.3 Radiatorer	100
9 Dampanlæg	101
9.1 Damp til indsprøjting	101
9.2 Korrosionsforhold	102
10 Fyringsanlæg	106
10.1 Kedeltyper	106
10.2 Korrosionsforhold	108
10.3 Skorstene	114
10.4 Olietanke og tilhørende rørsystemer	115
11 Fjernvarmesystemer	117
11.1 Indvendig korrosion	118
11.2 Udvendig korrosion	121
12 Solvarmeanlæg	122
12.1 Anlægstyper	122
12.2 Solvarme med andre installationer	125
12.3 Solfangere	126
13 Svømmehaller	132
13.1 Bassinvand	132
13.2 Atmosfæren i svømmehal	133
13.3 Komponenter i vandbehandlingsanlæg	134
13.4 Metaller i svømmehalsanlæg	137
13.5 Metaller i svømmehallens atmosfære	140
14 Kølesystemer	143
14.1 Once-through-køling	143
14.2 Åbne kølesystemer med iltadgang	145
14.3 Åbne kølesystemer med køletårn	146
14.4 Lukkede kølesystemer uden iltadgang	147
14.5 Vand-glykol blandinger	149
14.6 Udvendig korrosion	149
Litteratur	150

Forord

Denne anvisning afløser SBI-anvisning 129, *Korrosionsforebyggelse i VVS-installationer*, som udkom i 1982.

I Bygningsreglement 2008 (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2009) er anført, at installationer skal udføres, så de ikke kan medføre skader på bygningen. Specielt hvad angår vand- og afløbsinstallationer, er det specifikt anført, at de skal være tilstrækkeligt holdbare mod korrosion.

Alligevel fører korrosion af installationer hvert år til omfattende og kostbare skader.

Emnerne er væsentligt udvidet i forhold til den tidligere udgave, bl.a. med behandling af korrosionsforhold i forbindelse med nye typer af rør og fittings.

Anvisningen er ajourført, så den er i overensstemmelse med de seneste udgaver af DS 432, *Norm for afløbsinstallationer*, og DS 439, *Norm for vandinstallationer* (begge fra 2009).

Korrosion af gasledninger er ikke behandlet; der henvises til Gasreglementets afsnit A (Sikkerhedsstyrelsen, 1991), som indeholder bestemmelser om materialer og korrosionsbeskyttelse.

Manuskriptet til anvisningen er udarbejdet af FORCE Technology.
Følgende forfatterne har medvirket:

Akademiingeniør Asbjørn Andersen (brugsvand, centralvarme, kølesystemer), teknikumingeniør Leon Buhl, Teknologisk Institut (solvarmeanlæg), civilingeniør, ph.d. Frank Fontenay (korrosion, brugsvand, vandkvalitet), civilingeniør Piet Jansen (dampanlæg, fyringsanlæg), civilingeniør Søren Klinggaard (vandkvalitet, vandbehandling, centralvarme, fjernvarme, køleanlæg), civilingeniør Jørgen Møller (korrosion, udvendig korrosion, afløb), akademiingeniør Kate Nielsen (brugsvand og vandkvalitet), akademiingeniør Peter Kronborg Nielsen (korrosionsbeskyttende belægninger), akademiingeniør Ebbe Rislund (svømmehaller).

Seniorforsker, civilingeniør Erik Brandt, SBI, har redigeret anvisningen, og derudover har en række andre medarbejdere på SBI støttet det redaktionelle arbejde; særligt arkitekterne m.a.a. Lise Lotte Raunkjær og Niels Samsø Nielsen.

SBi har i forbindelse med udarbejdelse af anvisningen fået økonomisk støtte fra:

Alectia A/S	Geberit A/S
Byggeskadefonden	Grundejernes Investeringsfond
COWI A/S	Meta og Ejnar Thorsens Fond
Danva	Roth Scandinavia A/S
Dansk Vand- og Spildevandsforening	Tekniq
Eibye & Holmsgaard ApS	Tour & Andersson A/S
FORCE Technology	Uponor A/S
Frese A/S	Viega A/S.

SBi har desuden trukket på fagfolk fra byggeindustrien, især repræsentanter fra de økonomiske støtter.

Vi takker de mange, der har gjort udarbejdelsen af anvisningen mulig gennem deres økonomiske eller faglige bidrag.

Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet
Afdelingen for Byggeri og Sundhed
November 2009

Niels-Jørgen Aagaard
Forskningschef